

betoninis stogas

Montavimo instrukcija



Rekomendacijos ir bendri patarimai

Tvirtos betoninės čerpės, didina namo vertę, joms nereikalinga jokia papildoma priežiūra. Retkarčiais galima nuplauti čerpes stipria vandens srove ir ilgus metus stogas atrodyti puikiai. Instrukcijoje aprašomi visi čerpių stogo montavimo etapai. Instrukcija tinkta ne tik naujai įrengiamiesiems stogams, bet ir renovuojamieis stogams. Būtina nepamiršti darbų saugos reikalavimų!

Atvežimas į statybų aikštę

Čerpės atvežamos ant transportavimo padėklų į užsakovo nurodytą statybų aikštę. Parenkant iškrovimo vietą reikia atsižvelgti į tai, kad iki jos galėtų būti papildomo perkrovimo privažiuoti krovinių mašina, tokiu būdu bus žymiai mažesnė tikimybė transportavimo metu pažeisti čerpes (dūžis, paviršius padengimo pažeidimai ir kt.).

Sandėliavimas

Čerpių padėklai statybos aikštėje turi būti statomi ant lygaus pagrindo. Jeigu čerpes sandėliuosite ilgesnį laiką, būtina jas apdengti nuo lietaus ar sniego.


Stogo konstrukcijos védinimas

Stogo konstrukcija turi būti gerai védinama, todėl jau projekte turi būti numatyta, kaip tai turės būti atlikti dengiant stogą. Svarbu, kad stogo konstrukcijos elementai vidinėje pastato pusėje būtų patikimai apsaugoti garo izoliacija, paliktas tarpas tarp čerpių ir stogo plėvelės, bei šilumos izoliacijos (vatos) ir stogo plėvelės būtų gerai védinami. Oras turi patekti per tarpus tarp karnizo pakalimo lentelių ir išeiti per stogo kraigą, šaltos pastogės atveju per pastato galuose paliekamas angas "šaltas kraigo trikampis", taip pat gali būti naudojamos ventiliacinės čerpės, kaminėliai. Naudojant difuzinę stogo plėvelę, tarpo tarp šilumos izoliacijos ir plėvelės paliki nereikia, plėvelė klojama tiesiog ant vatos. Plėvelė tvirtinama prikalant ventiliaciinius tašelius, o tuo pačiu padaromos tinkamas oro tarpas stogo konstrukcijos védinimui.

Jei stogas remiasi į sieną, stogo ventiliacija užtikrinama ventiliacinėmis čerpėmis arba įrengiamas ventiliacinis mazgas (2 pav.)


Stogo konstrukcijos védinimas

1 pav.



Védinama stogo ir sienos sandūra


2 pav.



- A. Ventiliacinės angos plotas "šaltame kraigo trikampyje" turi būti $1 \text{ dm}^2 - 10 \text{ m}^2$ stogo dangos;
- B. Tarp "nekvėpujančios" plėvelės ir šilumos izoliacijos (vatos) būtina palikti ne mažesnį nei 50 mm vėdinimo tarpa;
- C. Orui laisvai patekti į stogo konstrukcijos vėdinimo tarpus tarp karnizo pakalimo lentelių daromi tarpeliai;
- D. Tarpas tarp stogo čerpių ir plėvelės turi būti gerai vėdinamas.


Stogo konstrukcija su antikondesacine plėvele

3 pav.



Stogo konstrukcija su difuzine plėvele

4 pav.



Stogo plėvelės klojimas

Prieš klojant stogo plėvelę būtina patikrinti stogo matmenis, tai atliekama pamatuojant stogo plokštumų įstrižainių ilgius. Įstrižainių ilgiai turi būti lygūs, tai užtikrina čerpių eilų vertikalumą ir visos stogo dangos uždengimo vienodumą. Kaip taisyklié, stogo plėvelė klojama horizontalia kryptimi, pradedant nuo apačios. Tvirtinama ventiliaciniais tašeliais 25 x 50 mm. Klojant "nekvėpujančią"


plėvelę, juostos neturi būti labai įtemptos, kad tarp gegnių susidarytu 20-30 mm jdubimai, susikaupusiam kondensatui nutekėti. Plėvelės juostos klojamos užleidžiant jas vieną ant kitos 100-200 mm, priklausomai nuo stogo nuolydžio, juostos jungiamos ant gegnių. Plėvelės sąnaudos vidutiniškai 15 % viršija dengiamą stogo plotą.

Difuzinė plévelė


Priklasomai nuo plévelés pločio ir atstumo tarp gegnių, difuzinę plévelę galima kloti išilgai gegnių, tuo tarpu plévelés turi persidengti 10cm ant gegnés. Norint užtikrinti sandūrų sandarumą plévelių persidengimo vietose, tarp ventiliacinio tašelio ir plévelių rekomenduojama naudoti sandarinimo juostą Butyltape.

6 pav.


Antikondensaciné plévelé




Difuziné plévelé



5 pav.



7 pav.



Pralaidos

Stogo pralaideoms įrengti naudojamos pagalbinės specialios priemonės, jei jos netinka, kiekviena anga įrengiama atskirai. Stogo plévelėje išpjaunama reikiamo dydžio stačiakampė kiaurymė, kurios kraštai užlenkiami į viršų, o kampai užklijuojami sandarimimo juosta (pvz. Flexiroll). Į viršų užlenkti ir suklijuoti plévelės kraštai nukreipia vandens tékmę aplink angą, taip apsaugant nuo vandens patekimo po plévelė ant šilumos izoliacijos. Todėl angų vietas reikia paruošti parengiamujų stogo darbų etapu, o ne vėliau, dengiant čerpes.

Atstumai tarp grebéstų


Atstumas tarp viršutinio grebesto ir kraigo tašelio turi būti 25-40 mm, priklasomai nuo stogo nuolydžio tam, kad laisvai tilptų čerpės apatinėje pusėje esanti briaunelė. Atstumas nuo karnizo lento išorinio krašto iki antrojo grebesto viršutinio krašto turi būti 340 mm.

Atstumas nuo antrojo grebesto iki viršutinio grebesto dalinamas į lygius dalis ir priklasomai nuo stogo nuolydžio - 320-375 mm. Pirmasis grebėtas turi būti paaukštintas per visą karnizo ilgį tašeliu 25x50mm. Grebėstas kraštus rekuomenduojama nupjauti tik po čerpių suklojimo.

Grebéstų matmenys 50x50 mm

Atstumai tarp grebéstų, mm	1200	900	600
Rekomenduojamai grebéstų matmenys, mm	50 x 75	50 x 50	22 x 100


8 pav.



Aptykslė čerpių sanauda priklasomai nuo stogo nuolydžio.

Stogo nuolydis, Laipsniais	Atstumai tarp grebéstų, mm	Čerpių sanauda vnt/m ²
+50	375	8,9
+45	370	9,0
+45	365	9,2
+40	360	9,3
+35	355	9,4
+35	350	9,6
+30	345	9,7
+25	340	9,8
+20	335	10,0
+15	330	10,1
+11	320	10,4

9 pav.




Čerpių techniniai duomenys

	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Naudingas ilgis (mm)	Naudingas plotis (mm)	Naudingas aukštis (mm)
Eilinės čerpės	420±2	330±2	320...375	300±2	75±2
Kraigo čerpės	420	230...250	330...370		

Čerpių pakėlimas ant stogo


Paprasčiausias būdas yra atvežus prie namo specialiu sunkvežimiui su keltuvu, tiesiog iš kėbulo užkelti čerpes ant stogo. Dėl didelio svorio negalima statyti pilno padéklo ant grebėstų, todėl čerpės tolygiai išdėliojamos pakuočiems.

Sandėliavimas 10 pav.




Automobiliniu keltuvu ar kranu patogu naudotis, jei yra specialus padėklo kėlimo įrenginys (žiūr. bréžinį). Galima pasinaudoti stiebiniu keltuvu, ar kitais kėlimo mechanizmais esančiais statybos aikštélėje.


Kėlimas 11 pav.




12 pav.




13 pav.



14 pav.



15 pav.



Ypatingos vietas

Karnizas

Ant pirmojo grebėsto dedamas papildomas tašelis 15-25 mm, kad pirmosios čerpų eilės nuolydis būtų lygus kitų čerpų eilių nuolydžiui. Pirmosios eilės čerpės turi būti išsiikišusios apie 60 mm už karnizinės lento, o pati čerpė turi tvirtintis laikikliu arba 75 mm ilgio medvaržiu. Esant mažam stogo nuolydžiui rekomenduojama naudoti skardelę – laštakį, kuris montuojamas po pirma čerpų eile tam, kad lietaus vanduo nepatektų ant medinės karnizo konstrukcijos.


Čerpų pjovimas

Stogo plokštumų lūžio vietose (nuožulnūs kraigai, stogloviai ir sąlajos) iš pradžių sudedamos sveikos čerpės ir pažymima pjovimo linija (pavyzdžiu žymėjimo virvute). Nerekomenduojama pjauti čerpų ant stogo, nes bus sunku nuvalyti pjovimo dulkes, kurios aplink pjovimo vietą nubalins stogo čerpų spalvą. Čerpės pjaunamos kampinio šlifavimo mašinėlėmis su sauso pjovimo disku (abrazivinis, deimantinis ir kt.).


Stoglovis

Montuojant stogą, ypatingai svarbu teisingai įrengti stoglovius, kad nepraleistų vandens, nesusidarytų sniego ar vandens maišai. Įrengiamas ištisinis lentų paklotas, po 30 cm į abi pusės, viename lygyje su stogo gegnėmis. Vienoje lentų pakloto galima panaudoti specialų stoglovio pagrindo skardinių profilį, kurio apatinė pusė padengta kondensatą sugeriančia medžiaga. Jis yra patogus naudoti, nes žymiai supaprastėja stoglovio įrengimas ir sumažėja konstrukcijos storis. Stoguose, kurių nuolydis pakankamai didelis ($>30^\circ$) nebūtina įrengti stoglovio paklotą, su sąlyga, kad stogo plėvelė bus paklotą teisingai ir profesionaliai, taip, kad nepraleistų vandens (nesusidarytų vandens ar sniego maišai). Išilgai stoglovio patiesiamas pirmas plėvelės sluoksnis, po to horizontaliai klojama plėvelė ant abiejų susikertančių stogų, perdengiant lūžio liniją tokiu būdu, kad stoglovio zonoje būtų trys plėvelės sluoksniai. Montujant alumininius stoglatakus, laikančiąjų konstrukcija jiems tarnauja vertikalus grebėstai 50 x 50 mm, tvirtinami abiejuose pusėse nuo lūžio linijos, taip kad abi stoglatakio pusės remtisi į juos. Grebėstai kalami ant ventiliacinių tašelių, kuriais prie gegnių tvirtinama plėvelė. Stoglatakai pradedami montuoti nuo apačios, persidengimas 100-150 mm, tvirtinami iš abiejų kraštų specialiais laikikliais. Viršuje stoglatakų sandūra užtvirtinama sudarant tarp jų "falcą" ir užsandarinama Wakaflex sandarinimo juosta. Tarpelis tarp čerpės bangos ir alumininiinio stoglatakio krašto užsandarinamas specialia tarpine Foamstrip. Jei stoglatakis baigiasi ne stogo šlaito apačioje, o šlaito plete (stoglangiu stogeliai), tada stoglatakio nuvedimas suformuojamas išlankstant pagal čerpės bangą patį alumininį stoglatakį. Poto sudedamos čerpės, pažymima pjovimo linija (12-15 cm nuo stoglatakio lūžio linijos). Nerekomenduojama pjauti

16 pav.




17 pav.




čerpų ant stogo. Nupjautos čerpės, kurios apatinėje pusėje neturi laikančiosios briaunos, tvirtinamos specialiais nupjautu čerpų laikikliais.


18 pav.



19 pav.



20 pav.





Nuožulnus kraigas

Klojant plėvelę, ne mažiau 150 mm į abi puses perdengiamą šlaito lūžio vieta, tvirtinama ventiliaciniai tašeliais. Klojant nedifuzinę plėvelę apšiltintoje pastogėje, būtina irenti stogo ventiliaciją per nuožulnų kraigą. Ant grébėstų arba ant ventiliaciinių tašelių, ties stogo lūžio linija, medvaržčiais 4,2 x 32 mm tvirtinami kraigo tašelio laikikliai. Tvirtinamas kraigo tašelis, pjaunomas ir tvirtinamos čerpės. Kraigo tašelio aukštis turi būti tokis, kad kraigo čerpė liestų stogo čerpių paviršių. Kraigas sandarinamas užklijuojant sandarinimo juostą Metalroll (plotis 260-320 mm), kuri užtikrina efektyvią ventiliaciją apsaugo nuo sniego bei lietaus. Kraigo čerpės tvirtinamos kraigo čerpių laikikliais, nupjautos čerpės tvirtinamos specialiais nupjautu čerpių laikikliais (žiūr. Čerpių tvirtinimas).


Kraigas

Sprendimas, kaip turi būti irentas kraigas, priklauso nuo naudojamos stogo plėvelės, nuo stogo konstrukcijos (šaltas ar apšiltintas) ir nuo stogo konstrukcijos vėdinimo būdo (vėdinimas per angas "saltajame" trikampyje ar per kraigą). Priklasomai nuo šių sąlygų plėvelė klojama perdengiant kraigą apie 150 mm (nekvėpuojanti plėvelė + ventiliacinės angos "saltajame" trikampyje; kvėpuojanti stogo plėvelė) arba paliekamas 50-70 mm tarpas iki kraigo (nekvėpuojanti plėvelė + kraigo vėdinimas). Kraigo tašelis 50 x 50 mm tvirtinamas medvaržčiais 4,2 x 32 mm prie viršutinių grebėstų iš abiejų kraigo pusiu, jo aukštis parenkamas taip, kad kraigo čerpė liestų stogo čerpių paviršių ir gulėtų ant pačio kraigo tašelio. Kraigas sandarinamas ventiliacine kraigo tarpine arba kraigo sandarinimo juosta Metalroll. Kraigo čerpės tvirtinamos kraigo čerpių laikikliais ir medvaržčiais 4,2 x 65 mm. Kertantis keliems horizontaliems kraigams naudojamos **T-formos** arba **X-formos** kraigo čerpės. Šių tipų čerpės tvirtinasi kraigo čerpės laikikliais. Kai susikerta du nuožulnūs ir vienas horizontalus kraigas (arba atvirkščiai), naudojama **Y-formos** kraigo čerpė, kuri tvirtinama arba kraigo čerpės laikikliai medvaržčiu 4,2 x 65 mm, pragėžus 5 mm skersmens skylę. Jei bus daugiau susikertančių kraigų, susirkrimo vieta formuojama tiksliai supjaunant eilines kraigo čerpes, tarpelius tarp jų (maždaug 5-10 mm) užpildant hermetizuojančią mastiką (pav. poliuretanu).

23 pav.




22 pav.



Stogo kraštų užbaigimas

Suklojus stogo čerpes, lygiai pagal kraštą nupjaunami grebėstų galai, prie kurių yra tvirtinama kraštinė lenta, jungiama su karnizo apdailos konstrukcija. Kraštinės lentos tvirtinimo aukštis parenkamas taip, kad ji tarnautų kaip atrama kraštinėms čerpėms (žiūr. 1 paveikslėli). Apatinė pirmoji kraštinė čerpė nupjaunama, kad atitiktų pirmos stogo čerpės ilgį (žiūr. 3 paveikslėli). Kraštinės čerpės tvirtinamos šone medvaržčiais 4,2 x 65 mm ir 4,2 x 45 mm. Naudojant skardinį vėjalentės profilių, kraštinė lenta tvirtinama medvaržčiais vienam lygyje su stogo čerpės banga (žiūr. 2 paveikslėli). Vėjalentės skardos tvirtinamos medvaržčiais 4,2 x 32 mm ir taikoma taip, kad skardos kraštas siektų eilinės čerpės bangos dugną.

24 pav.




Pralaidos


Betoninių čerpų stogams yra siūlomas didelis pralaidų pasirinkimas. Pralaidų konstrukcija yra paprasta ir patogi montuojant, komplekste yra reikalingos sandarinimo ir tvirtinimo priemonės. Jrengiant specialių dydžių pralaidas, stogo plėvelės sandarinimui būtina naudoti sandarinimo juostas "Flexiroll" arba "Divotape", o stogo dangos paviršiuje "Wakaflex", arba užsakyti specialius

skardinius elementus. Laidams, kabeliams ant stogo pravesti galima panaudoti ventiliacine čerpę. Pralaidas rekomenduotina jrengti kuo arčiau kraigo, tam kad būtų mažesnė galima sniego apkrova. Virš jmontuojamų stoglangių rekomenduojama jrengti sniego gaudytuvus, taip pat patartina virš ventiliacinių kaminelių, antenų sumontuoti stogo kopetėlę, kuri apsaugo nuo sniego.

25 pav.




26 pav.




Stogo ir sienos sandūra

Stogo dangos ir sienų jungimosi vietose naudojami skardiniai profiliai arba Wakaflex sandarinimo juosta. Naudojant skardinius elementus galima išspręsti vienšlaičio stogo konstrukcijos védinimą (žiūr. Stogo konstrukcijos védinimas, psl.3).


29 pav.



27 pav.



28 pav.




Aksesuarai

Sniego gaudytuvo laikiklis (7)

Sąnauja: 1 vnt./750-1050 mm

Medžiaga: cinkuotas ir dažytas plienas.
Medvaržčiai 8 x 45 mm.
Laikiklis tvirtinamas prie papildomo tašo 50 x 100 mm.



Sniego gaudytuvo vamzdis (7)


Ilgis: 2000 mm, Ø 32 mm

Medžiaga: cinkuotas ir dažytas plienas.

Apžvalgos aikštėlė ir laikikliai (11)

Matmenys: 855 x 250 mm


Laikiklių sąnauja: 2 vnt./aikštelių
Medvaržčiai 8 x 45 mm.



Stogo kopetėlė


Sąnauja: 1 vnt. vienai čerpiui eilei.

Medžiaga: cinkuotas ir dažytas plienas.
Jeigu stogo kopetėlės naudojamos pralaidų apsauga nuo sniego, turi būti papildomas grebėtas. (26 pav.)




Pralaidos tarpinė

Pralaida pro plevelę.



Naudojama pralaidoms iki Ø 160 mm per stogo plėvelę įrengti.




Naudojama pralaidoms iki Ø 125 mm per stogo plėvelę įrengti.

Stogo liukas (3)

Matmenys:

600 x 600 mm,

Medžiaga: plastikas.





Aliumininis stoglatakis (5)

Matmenys: 1600 x 500 mm

Naudingas ilgis 1450 – 1500 mm

Medžiaga: dažytas aluminis.


Aliumininio stoglatako laikiklis



Ventiliacijos kaminėlis

Medžiaga: plastikas


Komplektą sudaro: čerpė su kiauryme, Ø 110 mm kaminėlis su pereiga 75/90 mm, kaminėlio gaubtas ir pralaidos tarpinė.



Ventiliacijos kaminėlis, apšiltintas Ø 125 mm ir 160 mm

Medžiaga: plastikas

Komplektą sudoro: čerpė pralaida, kaminėlis, kaminėlio gaubtas, pralaidos tarpinė.



Ventiliacijos kaminėlis XL, apšiltintas Ø 200 mm ir 250 mm

Medžiaga: plastikas

Komplektą sudoro: čerpė pralaida, kaminėlis, kaminėlio gaubtas, pralaidos tarpinė.



Pralaidos komplektas XL apšiltintiems

kaminėliams Ø 175 mm ir 250 mm

Medžiaga: plastikas

Komplektą sudoro:

čerpė pralaida, pralaidos tarpinė ir guminė sandarinimo tarpinė.




Čerpė antenos lizdas

vamzdžiams Ø 12-90 mm

Medžiaga: plastikas


Komplektą sudoro: čerpė pralaida, pralaidos tarpinė ir guminis gaubtas.






WAKAFLEX 280


(8)
(su aliumininiu
kamino sandarinimo
profiliu)



Kraigio čerpė (13)




Kraštinė čerpė (16)




WAKAFLEX 140


(18)




Kraigio pradinė čerpė (14)




Kraigio pradinė apvali čerpė (17)




Plėvelė (9)




Ventiliacinė čerpė (15)




Y formos kraigo čerpė (4)




**Kraigio tarpinė
(12)**




T formos kraigo čerpė




X formos kraigo čerpė



**Universal kraigo sandarinimo
juosta Metalroll**



Skardinis profilis (6)



Betoninių čerpių stogo priežiūra

Betoninėmis Lafarge Roofing čerpėmis dengtas stogas nereikalauja ypatingos priežiūros. Čerpės gaminamos ivertinant tai, kad jos bus naudojamos. Šiaurės šalyse, kur yra tikrai atšiaurios klimato sąlygos.

Ivairių spalvų čerpių gaminamos iš betono, kurio visa masė yra pigmentuota, o suformuotų čerpių paviršius padengiamas dviem akrilinių dažų sluoksniais. Laikui bégant dažų atspalvis tolygiai keičiasi, dažų sluoksnis tolydžio plonėja. Nežiūrint to čerpių nepraranda savo spalvos ir nereikia jų perdažyti, nes visa betono masė yra pigmentuota kokybiškais ir ilgaamžiškais pigmentais. Betoninių čerpių danga išsaugos savo grožį ilgus metus, jeigu bent kartą į metus bus nuvalomas stogas nuo susikaupusių lapų, spyglių, ypač svarbu, kad būtų švarūs stogloviai, lietaus surinkimo latakai, rekomenduojame šią vietą patikrinti 2 kartus per metus, pavasarį ir rudenį.

Betono mechaninės savybės kasmet gerėja. Bégant laikui ant čerpių gali susidaryti samanėlė, kuri néra pavojinga pačiai čerpei. Samanėlė nuo stogo dangos nuplaunama aukšto spaudimo vandens srove vieną kartą į 2 ar 3 metus. Čerpių paviršiaus samanojimą labai efektyviai galima panaikinti naudojant šiuolaikines chemines priemones, nekenkiančias aplinkai. Dėl papildomos informacijos rekomenduojame kreiptis į Lafage Roofing specialistus.

Pasirūpinkite retkarčiais savo namo stogu ir jis tarnaus Jums ilgus metus, neprarasdamas savo grožio, patvirtindamas Jūsų sprendimo teisingumą, pasirenkant firmos Lafarge Roofing gaminius. Čerpės sensta solidžiai!